


## 水準點點位說明圖

|            |                 |      |                |          |     |
|------------|-----------------|------|----------------|----------|-----|
| 點 名        | 174 線 20K+50    | 標石號碼 | 內部 I081        | 標石種類     | 鋼椿  |
| TWD97 坐標   | 縱坐標：2572737.000 |      | 橫坐標：177905.000 |          |     |
| 埋設日期       | 民國 91 年 06 月    | 埋設單位 | 內政部            |          |     |
| 檢測日期       | 檢測高程            | 檢測單位 | 引用基點           | 基點高程     | 備 註 |
| 094 年 06 月 | 10.46669        | 水利署  | 內部 I085        | 26.65028 |     |
| 096 年 10 月 | 10.46624        | 水利署  | 內部 I085        | 26.65028 |     |
| 098 年 01 月 | 10.45487        | 水利署  | 內部 I085        | 26.65028 |     |
| 099 年 08 月 | 10.44395        | 水利署  | 內部 I085        | 26.65028 |     |
| 100 年 10 月 | 10.43985        | 水利署  | 內部 I085        | 26.65028 |     |
| 103 年 09 月 | 10.43181        | 水利署  | 內部 I085        | 26.65028 |     |
| 106 年 08 月 | 10.42874        | 水利署  | 內部 I085        | 26.65028 |     |
| 108 年 05 月 | 10.41685        | 水利署  | 內部 I085        | 26.65028 |     |

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



|   |    |       |            |
|---|----|-------|------------|
| 1 | 說明 | 圍牆    |            |
|   | 方位 | 15 度  | 距 1.00 公尺  |
| 2 | 說明 | 槽化島角  |            |
|   | 方位 | 80 度  | 距 32.00 公尺 |
| 3 | 說明 | 槽化島角  |            |
|   | 方位 | 350 度 | 距 35.00 公尺 |

點位參考相片

近照

遠照



點位說明: 點位於台南市下營區縣道 174 里程 22K+050 處, 賀建國小(麻豆寮 49 號)校園內籃球場旁靠路邊圍牆草地上。