


水準點點位說明圖

點 名	大屯寮	標石號碼	水利南 11-1	標石種類	石 椿
TWD97 坐標	縱坐標：2570342.000		橫坐標：172819.000		
埋設日期	民國 96 年 07 月		埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
096 年 10 月	4.48538	水利署	內部 I085	26.65028	
098 年 01 月	4.46515	水利署	內部 I085	26.65028	
099 年 08 月	4.43585	水利署	內部 I085	26.65028	
100 年 10 月	4.41481	水利署	內部 I085	26.65028	
103 年 09 月	4.38611	水利署	內部 I085	26.65028	
106 年 08 月	4.36567	水利署	內部 I085	26.65028	
108 年 05 月	4.34443	水利署	內部 I085	26.65028	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	明溝角	
	方位	0 度	距 0.30 公尺
2	說明	路邊	
	方位	75 度	距 5.10 公尺
3	說明	電力桿	
	方位	220 度	距 1.00 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於台南市下營區縣道 174 里程 16K+000 處，國道 1 號橋旁草地。