


## 水準點點位說明圖

點名	七股鄉糠榔村	標石號碼	水利南 16	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2555079.000		橫坐標：162164.000		
埋設日期	民國 92 年 05 月	埋設單位	水利署		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
094 年 06 月	4.75373	水利署	內部 I085	26.65028	
096 年 10 月	4.73727	水利署	內部 I085	26.65028	
098 年 01 月	4.72673	水利署	內部 I085	26.65028	
099 年 08 月	4.71109	水利署	內部 I085	26.65028	
100 年 10 月	4.70343	水利署	內部 I085	26.65028	
103 年 09 月	4.69313	水利署	內部 I085	26.65028	
106 年 08 月	4.66474	水利署	內部 I085	26.65028	
108 年 05 月	4.66979	水利署	內部 I085	26.65028	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	壘石砌	
	方位	0 度	距 0.30 公尺
2	說明	路燈	
	方位	300 度	距 0.50 公尺
3	說明	樓梯角	
	方位	200 度	距 2.10 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於台南市七股區曾文溪右岸七股堤防 NO. 4K+150 水泥護坡上(七股鄉糠榔村 68-4 號旁)。