


水準點點位說明圖

點 名	安定國小	標石號碼	水利南 23	標石種類	石 椿
TWD97 坐標	縱坐標：2558096.000		橫坐標：172824.000		
埋設日期	民國 92 年 05 月	埋設單位	水利署		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
094 年 06 月	6.59409	水利署	內部 I085	26.65028	
096 年 10 月	6.60473	水利署	內部 I085	26.65028	
098 年 01 月	6.59666	水利署	內部 I085	26.65028	
099 年 08 月	6.59371	水利署	內部 I085	26.65028	
100 年 10 月	6.57111	水利署	內部 I085	26.65028	
103 年 09 月	6.58885	水利署	內部 I085	26.65028	
106 年 08 月	6.58829	水利署	內部 I085	26.65028	
108 年 05 月	6.57790	水利署	內部 I085	26.65028	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	圍牆角	
	方位	95 度	距 0.30 公尺
2	說明	花圃	
	方位	45 度	距 1.30 公尺
3	說明	圍牆角	
	方位	180 度	距 5.00 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於台南市安定區安定國小(安定里1號)大門左側資源回收旁花圃角落。