


水準點點位說明圖

點 名	錄保公司	標石號碼	陸檢 8223	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2557097.000		橫坐標：180183.000		
埋設日期			埋設單位	聯勤測量	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
094 年 06 月	18.72810	水利署	內部 I085	26.65028	
096 年 10 月	18.75663	水利署	內部 I085	26.65028	
098 年 01 月	18.76475	水利署	內部 I085	26.65028	
099 年 08 月	18.76626	水利署	內部 I085	26.65028	
100 年 10 月	18.75357	水利署	內部 I085	26.65028	
103 年 09 月	18.76429	水利署	內部 I085	26.65028	
106 年 08 月	18.78811	水利署	內部 I085	26.65028	
108 年 05 月	18.79081	水利署	內部 I085	26.65028	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	電力桿			
	方位	130 度	距	19.00 公尺	
2	說明	反光燈			
	方位	180 度	距	1.50 公尺	
3	說明	電力桿			
	方位	225 度	距	18.00 公尺	

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於台南市善化區台 1 線里程 315K+000 旁。