


水準點點位說明圖

點 名	社皮	標石號碼	199-(2)	標石種類	螺絲釘
TWD97 坐標	縱坐標：2501976.000		橫坐標：195164.000		
埋設日期			埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
103 年 09 月	17.35727	水利署	陸 200	18.79390	
104 年 08 月	17.35487	水利署	陸 200	18.79390	
105 年 08 月	17.35770	水利署	陸 200	18.79390	
106 年 08 月	17.35119	水利署	陸 200	18.79390	
107 年 09 月	17.35178	水利署	陸 200	18.79390	
108 年 09 月	17.35489	水利署	陸 200	18.79390	
109 年 09 月	17.35621	水利署	陸 200	18.79390	
110 年 10 月	17.35317	水利署	陸 200	18.79390	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明				
	方位		距		
2	說明				
	方位		距		
3	說明				
	方位		距		

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於屏東縣萬丹鄉縣道 189 里程 4K+200，惠民橋西南端路標指示牌螺絲燈上。