


水準點點位說明圖

點 名	仁和國小	標石號碼	內部 G127	標石種類	鋼標
TWD97 坐標	縱坐標：2482137.000		橫坐標：199738.000		
埋設日期			埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
103 年 09 月	1.15617	水利署	陸 200	18.79390	
104 年 08 月	1.11301	水利署	陸 200	18.79390	
105 年 08 月	1.09088	水利署	陸 200	18.79390	
106 年 08 月	1.06354	水利署	陸 200	18.79390	
107 年 09 月	1.04038	水利署	陸 200	18.79390	
108 年 09 月	1.01112	水利署	陸 200	18.79390	
109 年 09 月	0.98995	水利署	陸 200	18.79390	
110 年 10 月	0.96766	水利署	陸 200	18.79390	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明				
	方位			距	
2	說明				
	方位			距	
3	說明				
	方位			距	

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於屏東縣林邊鄉台 17 線里程 262K+200，仁和國小(中山路 417 號)學校側門車棚旁。