


水準點點位說明圖

點名	興隆街 229 巷 19 號	標石號碼	養工水 200	標石種類	觀音石
TWD97 坐標	縱坐標：2765958.000		橫坐標：304936.000		
埋設日期	民國 63 年 05 月	埋設單位	養護工程處		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
095 年 09 月	11.80494	水利署	NB7836	2.61758	
096 年 10 月	11.82625	水利署	NB7836	2.61758	
099 年 10 月	11.83084	水利署	NB7836	2.61758	
101 年 10 月	11.82327	水利署	NB7836	2.61758	
103 年 10 月	11.82806	水利署	NB7836	2.61758	
105 年 10 月	11.83836	水利署	NB7836	2.61758	
107 年 09 月	11.82670	水利署	NB7836	2.61758	
109 年 09 月	11.82569	水利署	NB7836	2.61758	

點位略圖 (1/25000) 圖名：圖號：



點位詳圖



1	說明	牆邊	
	方位	90 度	距 1.66 公尺
2	說明	屋角	
	方位	340 度	距 4.30 公尺
3	說明	屋角	
	方位	200 度	距 0.50 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於台北市文山區興隆路一段 229 巷 19 號門前右側地面上。