



## 水準點點位說明圖

點名	宜蘭縣黨部	標石號碼	內部 213	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2737868.000		橫坐標：326473.000		
埋設日期	民國 68 年 1 月		埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
88 年 01 月	4.33169	水資局委辦	陸檢 566	5.24962	
91 年 03 月	4.27809	水資局委辦	0566S	7.19032	
94 年 07 月	4.25394	水利署	0566S	7.19032	
96 年 08 月	4.24211	水利署	0566S	7.19032	
99 年 06 月	4.22407	水利署	0566S	7.19032	
101 年 08 月	4.21530	水利署	0566S	7.19032	
103 年 07 月	4.18854	水利署	0566S	7.19032	
107 年 07 月	4.15460	水利署	0566S	7.19032	

點位略圖(1/25000) 圖名：圖號：



點位詳圖



1	說明	屋角		
	方位	210 度	距離	9 公尺
2	說明	屋角		
	方位	310 度	距離	8 公尺
3	說明	磚牆		
	方位	90 度	距離	0.3 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：台九線往南遇女中路左轉中國國民黨宜蘭市黨部前。