



水準點點位說明圖

點名	宜蘭監理站	標石號碼	水資宜 08	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2732192.000		橫坐標：327851.000		
埋設日期	民國 87 年 12 月		埋設單位	水資源局	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
88 年 01 月	7.13991	水資局委辦	陸檢 566	5.24962	
91 年 03 月					
94 年 07 月	7.0673	水利署	0566S	7.19032	
96 年 08 月	7.05921	水利署	0566S	7.19032	
99 年 06 月	7.03978	水利署	0566S	7.19032	
101 年 08 月	7.03426	水利署	0566S	7.19032	
103 年 07 月	7.00771	水利署	0566S	7.19032	
107 年 07 月	6.97826	水利署	0566S	7.19032	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	磚牆		
	方位	270 度	距離	0.8 公尺
2	說明	PC 邊		
	方位	180 度	距離	1.6 公尺
3	說明	PC 邊		
	方位	90 度	距離	0.5 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：宜蘭監理站。