



水準點點位說明圖

點名	春和飯店	標石號碼	IL02	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2747177.000		橫坐標：327692.000		
埋設日期			埋設單位	宜蘭縣政府	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
96年10月	19.68714	水利署	IL0566S	7.19032	
99年06月	19.68108	水利署	0566S	7.19032	
101年08月	19.68071	水利署	0566S	7.19032	
103年07月	19.67295	水利署	0566S	7.19032	
107年07月	19.74177	水利署	0566S	7.19032	
年 月					
年 月					
年 月					

點位略圖(1/25000) 圖名：圖號：



點位詳圖



1	說明	花園角		
	方位	220度	距離	0.9公尺
2	說明	屋角		
	方位	330度	距離	1.5公尺
3	說明			
	方位		距離	

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：春和溫泉飯店停車場附近