


水準點點位說明圖

點 名	中山路 111 號	標石號碼	水利檢 44-1	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2774905.000		橫坐標：298078.000		
埋設日期	民國 92 年 09 月		埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
095 年 09 月	2.22228	水利署	NB7836	2.61758	
096 年 10 月	2.22738	水利署	NB7836	2.61758	
099 年 10 月	2.22751	水利署	NB7836	2.61758	
101 年 10 月	2.21531	水利署	NB7836	2.61758	
103 年 10 月	2.23707	水利署	NB7836	2.61758	
105 年 10 月	2.24721	水利署	NB7836	2.61758	
107 年 09 月	2.24778	水利署	NB7836	2.61758	
109 年 09 月	2.23274	水利署	NB7836	2.61758	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	分隔島	
	方位	10 度	距 0.62 公尺
2	說明	交通號誌	
	方位	280 度	距 2.72 公尺
3	說明	路邊線	
	方位	190 度	距 10.52 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於新北市蘆洲區中山路 111 號前分隔島上。