


水準點點位說明圖

點 名	八號水門	標石號碼	水利檢 73-1	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2776793.000		橫坐標：299539.000		
埋設日期	民國 92 年 09 月	埋設單位	水利署		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
095 年 09 月	3.56301	水利署	NB7836	2.61758	
096 年 10 月	3.56356	水利署	NB7836	2.61758	
099 年 10 月	3.56303	水利署	NB7836	2.61758	
101 年 10 月	3.54595	水利署	NB7836	2.61758	
103 年 10 月	3.55582	水利署	NB7836	2.61758	
105 年 10 月	3.56468	水利署	NB7836	2.61758	
107 年 09 月	3.55375	水利署	NB7836	2.61758	
109 年 09 月	3.55130	水利署	NB7836	2.61758	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	電力桿	
	方位	45 度	距 12.4 公尺
2	說明	路邊緣	
	方位	90 度	距 0.48 公尺
3	說明	路燈	
	方位	160 度	距 8.8 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於台北市士林區延平北路七段 177 巷直行到底遇堤防後右轉行約 200 公尺八號水門旁。