水準點點位說明圖

點　名	污水處理廠運動公	標石號碼	水利檢 129	標石種類	石樁
TWD97 坐標	縱坐標: 2774117.000		橫坐標: 301581.000		
埋設日期	民國 92 年 09 月		埋設單位	水利署	

檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備　註
095 年 09 月	2.45233	水利署	NB7836	2.61758	
096 年 10 月	2.45985	水利署	NB7836	2.61758	
099 年 10 月	2.46012	水利署	NB7836	2.61758	
101 年 10 月	2.44047	水利署	NB7836	2.61758	
103 年 10 月	2.47573	水利署	NB7836	2.61758	
105 年 10 月	2.48326	水利署	NB7836	2.61758	
107 年 09 月	2.47286	水利署	NB7836	2.61758	
109 年 09 月	2.46456	水利署	NB7836	2.61758	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:

點位詳圖



1	說明	花圃角		
	方位	180 度	距	2.82 公尺
2	說明	花圃角		
	方位	120 度	距	1.56 公尺
3	說明	花圃角		
	方位	90 度	距	3.25 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明: 點位於台北市大同區延平北路四段 201 對面污水廠運動公園面對水池左側花圃。