

水準點點位說明圖

點 名	凌雲路三段	標石號碼	水利檢 158	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2778345.000		橫坐標：293462.000		
埋設日期	民國 99 年 10 月	埋設單位	水利署		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
099 年 10 月	62.27205	水利署	NB7836	2.61758	
101 年 10 月	62.27180	水利署	NB7836	2.61758	
103 年 10 月	62.27158	水利署	NB7836	2.61758	
105 年 10 月	62.27227	水利署	NB7836	2.61758	
107 年 09 月	62.27839	水利署	NB7836	2.61758	
109 年 09 月	62.28207	水利署	NB7836	2.61758	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	路邊	
	方位	80 度	距 0.65 公尺
2	說明	壘石坎	
	方位	260 度	距 3.1 公尺
3	說明	路燈(39046)	
	方位	340 度	距 7.6 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於新北市五股區凌雲路三段往觀音山方向 25-6 號旁花園上。