

水準點點位說明圖

點名	八堵清潔隊	標石號碼	水資 114	標石種類	觀音石
TWD97 坐標	縱坐標: 2778787.000		橫坐標: 324970.000		
埋設日期	民國 86 年 11 月	埋設單位	水資源局		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
103 年 10 月	14.59725	水利署	NB7836	2.61758	
104 年 10 月	14.59426	水利署	NB7836	2.61758	
105 年 10 月	14.59408	水利署	NB7836	2.61758	
106 年 08 月	14.59252	水利署	NB7836	2.61758	
107 年 09 月	14.59026	水利署	NB7836	2.61758	
108 年 09 月	14.59075	水利署	NB7836	2.61758	
109 年 09 月	14.58977	水利署	NB7836	2.61758	
110 年 09 月	14.58369	水利署	NBK997	4.87372	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	屋角	
	方位	100 度	距 3.7 公尺
2	說明	屋角	
	方位	250 度	距 6.4 公尺
3	說明	電桿	
	方位	30 度	距 3.8 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明: 點位於基隆市仁愛區南榮路 459 號清潔管理所辦公室旁。