

水準點點位說明圖

點 名	萬興橋	標石號碼	N012	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2649977.000		橫坐標：190796.000		
埋設日期	民國 94 年 04 月	埋設單位	水規所		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	12.13645	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	12.12290	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	12.11455	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	12.10931	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	12.09859	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	12.08729	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	12.08643	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	12.07198	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	路邊角	
	方位	90 度	距 8.50 公尺
2	說明	橋頭	
	方位	240 度	距 1.25 公尺
3	說明	水泥溝邊	
	方位	280 度	距 0.94 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於彰化縣二林鎮縣道 148 里程 8K+500，永興橋東北側橋頭旁。