


水準點點位說明圖

點 名	員林水利會	標石號碼	N0019	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2651068.000		橫坐標：206363.000		
埋設日期			埋設單位		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	25.06830	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	25.06338	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	25.05840	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	25.05705	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	25.05112	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	25.03983	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	25.04351	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	25.03595	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	花圃角	
	方位	30 度	距 0.50 公尺
2	說明	花圃角	
	方位	90 度	距 0.30 公尺
3	說明	花圃邊	
	方位	300 度	距 0.30 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於彰化縣員林市縣道 141 之彰化農田水利會本會（中山路二段 133 號）內花圃。