


水準點點位說明圖

| | | | | | |
|------------|-----------------|------|----------------|----------|-----|
| 點 名 | 忠孝國小 | 標石號碼 | 內部 1094 | 標石種類 | 鋼椿 |
| TWD97 坐標 | 縱坐標：2664335.000 | | 橫坐標：202419.000 | | |
| 埋設日期 | 民國 88 年 10 月 | 埋設單位 | 內政部 | | |
| 檢測日期 | 檢測高程 | 檢測單位 | 引用基點 | 基點高程 | 備 註 |
| 105 年 05 月 | 12.88578 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 106 年 05 月 | 12.89004 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 107 年 05 月 | 12.89062 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 108 年 05 月 | 12.89166 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 109 年 05 月 | 12.89164 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 110 年 05 月 | 12.89500 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 111 年 05 月 | 12.89376 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 112 年 05 月 | 12.89606 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



| | | | | | |
|---|----|--|--|---|--|
| 1 | 說明 | | | | |
| | 方位 | | | 距 | |
| 2 | 說明 | | | | |
| | 方位 | | | 距 | |
| 3 | 說明 | | | | |
| | 方位 | | | 距 | |

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於彰化縣彰化市台 1 丙線(金馬路三段)之忠孝國小(忠誠路 61 號)，操場跑道旁草地上。