水準點點位說明圖

點　名	南興國小	標石號碼	內部 1096	標石種類	鋼樁
TWD97 坐標	縱坐標: 2661588.000		橫坐標: 202562.000		
埋設日期	民國 88 年 10 月		埋設單位	內政部	

檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備　註
105 年 05 月	11.26849	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	11.26849	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	11.26849	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	11.26849	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	11.26849	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	11.26849	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	11.26849	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	11.26849	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:

點位詳圖



1	說明			
	方位		距	
2	說明			
	方位		距	
3	說明			
	方位		距	

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →

點位說明: 點位於彰化縣彰化市台 1 線(中山路一段)之南興國小(中山路一段 213 號)，操場草地內。