


水準點點位說明圖

點 名	花壇鄉公所	標石號碼	內部 1098	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2658420.000		橫坐標：203045.000		
埋設日期	民國 88 年 10 月	埋設單位	內政部		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	14.48722	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	14.48547	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	14.48218	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	14.48021	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	14.47630	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	14.47288	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	14.47609	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	14.46841	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明				
	方位		距		
2	說明				
	方位		距		
3	說明				
	方位		距		

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於彰化縣花壇鄉台 1 線之花壇鄉公所(中山路二段 182 號)，面對公所左方車棚後方交角處。