


水準點點位說明圖

點 名	華南國小	標石號碼	內部 1099	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2656882.000		橫坐標：204382.000		
埋設日期	民國 88 年 10 月	埋設單位	內政部		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	16.16596	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	16.16423	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	16.16246	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	16.16271	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	16.15985	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	16.15359	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	16.16098	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	16.13756	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明				
	方位			距	
2	說明				
	方位			距	
3	說明				
	方位			距	

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於彰化縣花壇鄉台 74 甲線之華南國小(中橋街 226 號)，操場旁之草地上。