


## 水準點點位說明圖

點 名	萬興國中	標石號碼	內部 C076	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2650284.000		橫坐標：190573.000		
埋設日期			埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	10.11245	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	10.09957	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	10.09126	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	10.08605	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	10.07558	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	10.06425	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	10.06436	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	10.05231	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明				
	方位		距		
2	說明				
	方位		距		
3	說明				
	方位		距		

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於彰化縣二林鎮縣道 148 里程 7K+900 之萬興國中(二溪路六段 626 號)，校園內司令台對面之圍牆邊草地上。