


水準點點位說明圖

點 名	連交厝	標石號碼	內部 I012	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2642761.000		橫坐標：196442.000		
埋設日期			埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	25.16390	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	25.15285	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	25.14094	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	25.12505	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	25.11320	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	25.09207	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	25.08070	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	25.05917	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明				
	方位		距		
2	說明				
	方位		距		
3	說明				
	方位		距		

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於彰化縣埤頭鄉台 19 線與外環道路口，轉台 19 線外環道行 2 公里。