


水準點點位說明圖

點 名	大湖厝	標石號碼	內部 I014	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2641172.000		橫坐標：193755.000		
埋設日期	民國 91 年 02 月	埋設單位	內政部		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	22.73691	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	22.72362	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	22.70915	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	22.69193	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	22.67534	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	22.64867	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	22.63777	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	22.61184	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:




點位詳圖



1	說明	槽化島	
	方位	60 度	距 1.00 公尺
2	說明	槽化島	
	方位	270 度	距 0.80 公尺
3	說明	交通號誌	
	方位	350 度	距 3.55 公尺

點位參考相片

近照 ↓



遠照 →



點位說明：點位於彰化縣埤頭鄉台 19 線里程 26K+500，槽化島上。