


## 水準點點位說明圖

點名	曉陽國小	標石號碼	水利彰 21	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2668608.000		橫坐標：197086.000		
埋設日期	民國 92 年 07 月		埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
105 年 05 月	6.83531	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	6.83585	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	6.83657	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	6.83669	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	6.83278	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	6.83251	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	6.83395	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	6.83983	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	電力桿			
	方位	20 度	距	0.90 公尺	
2	說明	圍牆邊			
	方位	270 度	距	0.40 公尺	
3	說明	圍牆角			
	方位	350 度	距	1.10 公尺	

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於彰化縣線西鄉曉陽國小(頂犁村 158-1 號)東北角圍牆邊。