


水準點點位說明圖

點 名	王功寮	標石號碼	水利彰 36	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2646529.000		橫坐標：186983.000		
埋設日期	民國 92 年 07 月	埋設單位	水利署		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	10.33290	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	10.31786	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	10.30375	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	10.29673	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	10.28393	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	10.27083	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	10.26748	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	10.25776	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	圍牆角	
	方位	110 度	距 1.25 公尺
2	說明	路邊	
	方位	270 度	距 0.25 公尺
3	說明	圍牆角	
	方位	340 度	距 0.35 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於彰化縣二林鎮縣道 143 里程 10K+700(二溪路二段 357 號)，對面圍牆邊。