

水準點點位說明圖

點名	溪州工作站	標石號碼	水利彰42	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2637126.000		橫坐標：201106.000		
埋設日期	民國 92 年 07 月		埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
105 年 05 月	39.58131	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	39.57270	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	39.56230	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	39.55348	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	39.54317	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	39.52844	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	39.52140	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	39.50497	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:

點位詳圖

1	說明	花園邊	
	方位	0 度	距 0.50 公尺
2	說明	花園邊	
	方位	90 度	距 2.50 公尺
3	說明	圍牆邊	
	方位	180 度	距 0.50 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →




點位說明：點位於彰化縣溪州鄉農田水利會溪州工作站(溪下路三段 140 號)花園內。