


水準點點位說明圖

點 名	二林國小	標石號碼	水利彰 45	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2644058.000		橫坐標：186052.000		
埋設日期	民國 93 年 06 月		埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	11.17354	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	11.14961	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	11.12599	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	11.10863	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	11.08984	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	11.06513	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	11.05443	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	11.03586	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	圍牆角	
	方位	120 度	距 0.60 公尺
2	說明	圍牆邊	
	方位	180 度	距 0.25 公尺
3	說明	涼亭角	
	方位	300 度	距 3.90 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於彰化縣二林鎮二林國小(斗苑路五段 22 號)，東南側圍牆角。