


水準點點位說明圖

點名	北修仁	標石號碼	水利彰50	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2633214.000		橫坐標：211929.000		
埋設日期	民國 93 年 06 月	埋設單位	水利署		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
105 年 05 月	91.61083	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	91.61535	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	91.60837	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	91.61187	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	91.61439	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	91.61603	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	91.61838	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	91.61354	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	路燈	
	方位	20 度	距 6.50 公尺
2	說明	路邊	
	方位	90 度	距 0.20 公尺
3	說明	水溝角	
	方位	170 度	距 0.60 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於彰化縣二水鄉縣道 141 里程 20K+600。