

水準點點位說明圖

| | | | | | |
|------------|-----------------|------|----------------|----------|-----|
| 點 名 | 三和 | 標石號碼 | 水利彰 72 | 標石種類 | 石椿 |
| TWD97 坐標 | 縱坐標：2656468.000 | | 橫坐標：189748.000 | | |
| 埋設日期 | 民國 98 年 06 月 | | 埋設單位 | 水利署 | |
| 檢測日期 | 檢測高程 | 檢測單位 | 引用基點 | 基點高程 | 備 註 |
| 105 年 05 月 | 6.50146 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 106 年 05 月 | 6.48724 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 107 年 05 月 | 6.47981 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 108 年 05 月 | 6.47492 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 109 年 05 月 | 6.46568 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 110 年 05 月 | 6.45271 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 111 年 05 月 | 6.45186 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |
| 112 年 05 月 | 6.44721 | 水利署 | 內部 1096 | 11.26849 | |

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:

點位詳圖

| | | | | |
|---|----|-------|---|---------|
| 1 | 說明 | 門柱 | 距 | 0.65 公尺 |
| | 方位 | 10 度 | | |
| 2 | 說明 | 圍牆角 | 距 | 0.63 公尺 |
| | 方位 | 150 度 | | |
| 3 | 說明 | 水泥坎邊 | 距 | 0.54 公尺 |
| | 方位 | 190 度 | | |



點位說明：點位於彰化縣福興鄉三和村南興街 91-27 號，大門前門柱旁。