


## 水準點點位說明圖

點 名	溪厝	標石號碼	水利彰 83	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2638241.000		橫坐標：197534.000		
埋設日期	民國 98 年 06 月	埋設單位	水利署		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	30.87974	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	30.84660	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	30.81415	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	30.78191	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	30.75118	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	30.71295	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	30.68493	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	30.64821	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	牆外角	
	方位	0 度	距 0.90 公尺
2	說明	水溝角	
	方位	210 度	距 11.30 公尺
3	說明	(電力)亞麻幹 15-1x5	
	方位	330 度	距 10.70 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於彰化縣溪州鄉台 1 線之三永電機工廠(興南路 501 號)南側圍牆邊。