


## 水準點點位說明圖

點 名	合興國小(072202)	標石號碼	合興 BM	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2643395.000		橫坐標：194816.000		
埋設日期	民國 86 年 04 月		埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	21.11373	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	21.09949	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	21.08563	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	21.07109	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	21.05599	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	21.03448	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	21.02593	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	21.00506	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	觀測井
	方位	150 度 距 2.80 公尺
2	說明	圍牆
	方位	240 度 距 1.30 公尺
3	說明	觀測井
	方位	330 度 距 2.95 公尺

點位參考相片

近照



遠照



點位說明：點位於彰化縣埤頭鄉合興國小(文鄉路 161 號)內。