

## 水準點點位說明圖

點名	好修國小(071401)	標石號碼	好修 BM	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2655821.000		橫坐標：194950.000		
埋設日期	民國 83 年 05 月	埋設單位	水利署		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
105 年 05 月	10.08432	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	10.07879	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	10.06813	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	10.06040	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	10.04930	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	10.03056	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	10.03094	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	10.01934	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	觀測井	
	方位	30 度	距 3.16 公尺
2	說明	圍牆	
	方位	120 度	距 2.90 公尺
3	說明	觀測井	
	方位	210 度	距 2.85 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於彰化縣埔鹽鄉好修國小(員鹿路二段 149 號)內。