


水準點點位說明圖

點 名	欣泰汽車	標石號碼	陸檢 8627	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2656303.000		橫坐標：187012.000		
埋設日期	民國 85 年 08 月	埋設單位	聯勤測量隊		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	3.70258	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	3.69099	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	3.68179	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	3.68088	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	3.67150	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	3.65964	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	3.66444	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	3.65808	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	電力桿			
	方位	30 度	距	0.64 公尺	
2	說明	草地邊			
	方位	90 度	距	0.97 公尺	
3	說明	電信桿			
	方位	150 度	距	0.69 公尺	

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於彰化縣芳苑鄉台 17 線，欣泰汽車修理廠旁。