


水準點點位說明圖

點名	螺青國小	標石號碼	彰陷 44	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2640818.000		橫坐標：202558.000		
埋設日期	民國 89 年 04 月		埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備註
105 年 05 月	35.27674	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	35.27042	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	35.26942	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	35.26827	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	35.26605	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	35.26003	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	35.26068	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	35.24964	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	花園邊	
	方位	90 度	距 3.05 公尺
2	說明	花園邊	
	方位	180 度	距 3.67 公尺
3	說明	圍牆	
	方位	270 度	距 2.00 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於彰化縣北斗鎮螺青國小(斗中路 712 號)校門旁花園內。