


水準點點位說明圖

點 名	溪州國小	標石號碼	溪州國小監測井	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2638818.000		橫坐標：198876.000		
埋設日期			埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	33.29270	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	33.26775	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	33.24274	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	33.21773	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	33.19350	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	33.16178	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	33.14124	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	33.10966	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	PC 角	
	方位	30 度	距 12.70 公尺
2	說明	圍牆	
	方位	180 度	距 4.00 公尺
3	說明	PC 角	
	方位	300 度	距 16.60 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於彰化縣溪州鄉溪州國小(中山路三段 451 號)籃球場旁。