

## 水準點點位說明圖

點 名	興華國小	標石號碼	興華國小監測井	標石種類	鋼片樁
TWD97 坐標	縱坐標：2643204.000		橫坐標：188369.000		
埋設日期			埋設單位		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105年05月	15.68845	水利署	內部1096	11.26849	
106年05月	15.66617	水利署	內部1096	11.26849	
107年05月	15.64150	水利署	內部1096	11.26849	
108年05月	15.62147	水利署	內部1096	11.26849	
109年05月	15.60549	水利署	內部1096	11.26849	
110年05月	15.57275	水利署	內部1096	11.26849	
111年05月	15.56180	水利署	內部1096	11.26849	
112年05月	15.53848	水利署	內部1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明				
	方位		距		
2	說明				
	方位		距		
3	說明				
	方位		距		

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於彰化縣二林鎮興華國小(竹林路三段 393 號)西北側圍牆邊(觀測井基座上)。