

## 水準點點位說明圖

點 名	新生國小	標石號碼	新生國小監測井	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2648276.000		橫坐標：188348.000		
埋設日期	民國 97 年 05 月	埋設單位	水利署		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	11.22474	水利署	內部 1096	11.26849	
106 年 05 月	11.19393	水利署	內部 1096	11.26849	
107 年 05 月	11.16800	水利署	內部 1096	11.26849	
108 年 05 月	11.14999	水利署	內部 1096	11.26849	
109 年 05 月	11.12509	水利署	內部 1096	11.26849	
110 年 05 月	11.09143	水利署	內部 1096	11.26849	
111 年 05 月	11.08678	水利署	內部 1096	11.26849	
112 年 05 月	11.06097	水利署	內部 1096	11.26849	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:

點位詳圖

1	說明	圍牆	
	方位	0 度	距 1.10 公尺
2	說明	圍牆	
	方位	270 度	距 7.00 公尺
3	說明	圍牆角	
	方位	290 度	距 7.30 公尺

點位參考相片

近照

遠照

點位說明：點位於彰化縣二林鎮彰 126 鄉道之新生國小(鎮平巷 59 號)西北側圍牆邊。