

水準點點位說明圖

點 名	正東堂	標石號碼	雲 BM23	標石種類	觀音石
TWD97 坐標	縱坐標：2611087.000		橫坐標：174516.000		
埋設日期	民國 85 年 10 月	埋設單位	水利局		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	5.59842	水利局	陸檢 9029	84.58912	
106 年 05 月	5.55839	水利局	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	5.52645	水利局	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	5.50146	水利局	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	5.47880	水利局	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	5.44707	水利局	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	5.42536	水利局	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	5.39506	水利局	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:

點位詳圖

1	說明	廟後西北屋角	
	方位	114.5	距 2.87 公尺
2	說明	廁所後北角	
	方位	190.5	距 1.6 公尺
3	說明	廟前西南屋角	
	方位	175 度	距 8.84 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →

點位說明：點位於雲林縣水林鄉縣道 155(宏仁路)里程 15K+850，春牛埔正東堂前。