

## 水準點點位說明圖

點 名	元長忠孝國小	標石號碼	雲 BM34	標石種類	水泥椿
TWD97 坐標	縱坐標：2613182.000		橫坐標：180073.000		
埋設日期	民國 74 年 12 月	埋設單位	水利局		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	8.84635	水利局	陸檢 9029	84.58912	
106 年 05 月	8.79051	水利局	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	8.73924	水利局	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	8.67779	水利局	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	8.65027	水利局	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	8.57312	水利局	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	8.50953	水利局	陸檢 9029	84.58912 <td	
112 年 05 月	8.45354	水利局	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	午餐廚房	
	方位	0 度	距 1.15 公尺
2	說明	圍牆角	
	方位	18.7 度	距 10.92 公尺
3	說明	廟後牆角	
	方位	238 度	距 2.28 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於雲林縣元長鄉忠孝國小(龍岩村 148 號)內，大門南側屋角。