

水準點點位說明圖

點 名	龍岩農場	標石號碼	龍岩農場 BM	標石種類	水泥椿
TWD97 坐標	縱坐標：2624783.000		橫坐標：179514.000		
埋設日期	民國 81 年 08 月	埋設單位	地質調查所		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	9.13219	水利署	陸檢 9029	84.58912	
106 年 05 月	9.10621	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	9.07398	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	9.05278	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	9.02436	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	8.99021	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	8.96024	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	8.93340	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	倉庫西屋角	
	方位	252 度	距 7.55 公尺
2	說明	西觀測井東沿	
	方位	273 度	距 3.25 公尺
3	說明	中觀測井西沿	
	方位	96 度	距 6.0 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於雲林縣褒忠鄉台灣糖業股份有限公司虎尾總廠龍岩農場(農場 1 號)，農場辦公室倉庫後，銅牌編號 091501。