


水準點點位說明圖

點 名	豐安國小	標石號碼	能資所井 8	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2631897.000		橫坐標：171861.000		
埋設日期			埋設單位	能質所	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
106 年 05 月	2.30678	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	2.29916	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	2.30285	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	2.29500	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	2.28460	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 09 月	2.28873	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	2.29212	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	2.29034	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	氣象站	
	方位	175 度	距 3.00 公尺
2	說明	圍牆角	
	方位	215 度	距 7.1 公尺
3	說明	圍牆	
	方位	270 度	距 2.5 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於雲林縣麥寮鄉豐安國小(後安村 227 號)內。