


水準點點位說明圖

點 名	永定國小	標石號碼	水資雲 08	標石種類	石椿
TWD97 坐標	縱坐標：2632558.000		橫坐標：190791.000		
埋設日期	民國 91 年 04 月		埋設單位	水利署	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
106 年 05 月	23. 87060	水利署	陸檢 9029	84. 58912	
107 年 05 月	23. 85584	水利署	陸檢 9029	84. 58912	
108 年 05 月	23. 85417	水利署	陸檢 9029	84. 58912	
109 年 05 月	23. 83830	水利署	陸檢 9029	84. 58912	
110 年 05 月	23. 83033	水利署	陸檢 9029	84. 58912	
110 年 09 月	23. 81336	水利署	陸檢 9029	84. 58912	
111 年 05 月	23. 81210	水利署	陸檢 9029	84. 58912	
112 年 05 月	23. 80868	水利署	陸檢 9029	84. 58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	牆角		
	方位	350 度	距	5.10 公尺
2	說明	牆		
	方位	50 度	距	2.60 公尺
3	說明	牆		
	方位	90 度	距	0.70 公尺

點位參考相片

近照



遠照



點位說明：點位於雲林縣二崙鄉永定國小(永定路 238 號)內，大門左側圍牆旁。