


## 水準點點位說明圖

點 名	林厝國小	標石號碼	內部 G044	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2618520.000		橫坐標：166172.000		
埋設日期	民國 91 年 04 月	埋設單位	內政部		
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
106 年 05 月	1.53670	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	1.51234	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	1.49972	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	1.48060	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	1.46095	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 09 月	1.45438	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	1.45531	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	1.43590	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	牆角	
	方位	30 度	距 8.20 公尺
2	說明	圍牆	
	方位	90 度	距 1.15 公尺
3	說明	樹	
	方位	130 度	距 3.20 公尺

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於雲林縣四湖鄉林厝國小(中華路1號)內，國小操場圍牆旁。