


## 水準點點位說明圖

|            |                 |      |                |          |     |
|------------|-----------------|------|----------------|----------|-----|
| 點 名        | 豐田汽車            | 標石號碼 | 內部 3132        | 標石種類     | 鋼樁  |
| TWD97 坐標   | 縱坐標：2622168.000 |      | 橫坐標：204450.000 |          |     |
| 埋設日期       |                 |      | 埋設單位           | 內政部      |     |
| 檢測日期       | 檢測高程            | 檢測單位 | 引用基點           | 基點高程     | 備 註 |
| 106 年 05 月 | 56.01910        | 水利署  | 陸檢 9029        | 84.58912 |     |
| 107 年 05 月 | 56.01839        | 水利署  | 陸檢 9029        | 84.58912 |     |
| 108 年 05 月 | 56.01888        | 水利署  | 陸檢 9029        | 84.58912 |     |
| 109 年 05 月 | 56.01972        | 水利署  | 陸檢 9029        | 84.58912 |     |
| 110 年 05 月 | 56.01091        | 水利署  | 陸檢 9029        | 84.58912 |     |
| 110 年 09 月 | 56.02971        | 水利署  | 陸檢 9029        | 84.58912 |     |
| 111 年 05 月 | 56.02645        | 水利署  | 陸檢 9029        | 84.58912 |     |
| 112 年 05 月 | 56.02167        | 水利署  | 陸檢 9029        | 84.58912 |     |

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



|   |    |  |  |   |  |
|---|----|--|--|---|--|
| 1 | 說明 |  |  |   |  |
|   | 方位 |  |  | 距 |  |
| 2 | 說明 |  |  |   |  |
|   | 方位 |  |  | 距 |  |
| 3 | 說明 |  |  |   |  |
|   | 方位 |  |  | 距 |  |

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於雲林縣斗六市台 3 線里程 260K+650，中央分隔島上。