

水準點點位說明圖

點 名	油車公墓	標石號碼	內部 I019	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2633182.000		橫坐標：187491.000		
埋設日期			埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
105 年 05 月	18.12628	水利署	陸檢 9029	84.58912	
106 年 05 月	18.12724	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	18.11166	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	18.10706	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	18.09357	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	18.08126	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	18.06073	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	18.06125	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明				
	方位		距		
2	說明				
	方位		距		
3	說明				
	方位		距		

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於雲林縣二崙鄉台 19 線里程 37K+900，油車公墓內金爐旁之草地上。