

水準點點位說明圖

點 名	枋南村	標石號碼	內部 I020	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2631108.000		橫坐標：185510.000		
埋設日期			埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
106 年 05 月	16.50911	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	16.49186	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	16.48533	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	16.47191	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	16.45581	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 09 月	16.44071	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	16.43654	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	16.42688	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明				
	方位			距	
2	說明				
	方位			距	
3	說明				
	方位			距	

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於雲林縣崙背鄉台 19 線里程 40K+730，安全島上。