

水準點點位說明圖

點 名	蔥仔寮	標石號碼	內部 I027	標石種類	鋼椿
TWD97 坐標	縱坐標：2618795.000		橫坐標：179947.000		
埋設日期			埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
106 年 05 月	9.41714	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	9.36694	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	9.29746	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	9.26146	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	9.18811	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 09 月	9.13446	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	9.10781	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	9.05541	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明	號誌燈	
	方位	0 度	距 20.80 公尺
2	說明	安全島	
	方位	30 度	距 7.00 公尺
3	說明	路燈	
	方位	90 度	距 24.10 公尺

點位參考相片

近照 ↓

遠照 →



點位說明：點位於雲林縣元長鄉台 19 線里程 55K+530，槽化島內