

## 水準點點位說明圖

點 名	江 寮	標石號碼	內部 I029	標石種類	鋼 椿
TWD97 坐標	縱坐標：2614584.000		橫坐標：179627.000		
埋設日期			埋設單位	內政部	
檢測日期	檢測高程	檢測單位	引用基點	基點高程	備 註
106 年 05 月	8.40417	水利署	陸檢 9029	84.58912	
107 年 05 月	8.35518	水利署	陸檢 9029	84.58912	
108 年 05 月	8.31419	水利署	陸檢 9029	84.58912	
109 年 05 月	8.28988	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 05 月	8.23168	水利署	陸檢 9029	84.58912	
110 年 09 月	8.20611	水利署	陸檢 9029	84.58912	
111 年 05 月	8.18230	水利署	陸檢 9029	84.58912	
112 年 05 月	8.13434	水利署	陸檢 9029	84.58912	

點位略圖(1/25000) 圖名: 圖號:



點位詳圖



1	說明				
	方位		距		
2	說明				
	方位		距		
3	說明				
	方位		距		

點位參考相片

近照

遠照



點位說明：點位於雲林縣元長鄉台 19 線里程 59K+800，於西側路口行約 100 公尺，兩溝渠間(無護石與地面齊)。